

TORQUE (IN-LBS)
IN-LBS ±5 IN-LBS
CN-110-13
XH-108-18
CNC-110-P1
(4) MN-103-6
(4) CT-202
CNC-115-2
CN-115-1
XH-108-13
CN-103-14
IN-130-4
OR-012-70L
OR-013-70N
CN-113-1
CN-113-4
(2) OR 006-70L
CN-113-2
CN-113-3
CN-104-4
CN-112-6
CN-112-10
DE-101-1
CN-112-7
CN-312-8S
CN-312-1S
CN-112-4
DS-512-2
CN-104-2
CN-112-12
CN-112-11
CN-101-3
CN-112-3
CN-103-15
CN-103-10
IN-104-3
CN-312-9S
XH-108-45
CNC-101-1
IN-104-3
IN-230-5
IN-130-4
CN-106-1
XH-108-29
CNC-130-1
XH-108-11
CNC-106-1
CNC-130-2
OR-144-70L
CN-110-6
CNC-110-4
OR-007-60N
MN-102-3
MN-109-3
CNC-142-2
(3) XH-103-69
CNC-143-1
CNC-243-3
CNC-102-2
CNC-103-1
CNC-243-2
OR-207-60N
KN-103-13
DROP-OFF (SEE CHART)
(4) MN-103-6
(2) CN-103-1
CNC-140-1
CNC-102-1
CNC-133-1
CN-106-5
CA-103-15
CN-103-15
CN-133
MN-109-2
CNC-142-3
IN-140-3
CNC-142-1
CNC-136-1
IN-101-5
MN-102-2
MN-102-4
MN-101-2
MN-101-4
MN-103-3
DS-105-1
MS-120-4
CN-220-1
OR-040-90N
CN-202-2
OR-138-70N
OR-137-70L
IN-105-2
OR-144-70L
OR-124-70L
CN-220-2
OR-026-70L
CN-220-3
CN-120-3
ISN-103-3
OR-146-70L
(3) OR-142-70L