




0001 tx	314 000 540	0057 tx	344 206 890
0002 tx	316 036 520	0880 tx	344 130 840
0003 tx	341 100 940	0885 tx	344 130 560
0004 tx	316 036 720		
0005 tx	339 006 390		
0006 tx	143 114 880		
0007 tx	343 373 670		
0008 tx	310 007 730		
0009 tx	143 114 900		
0010 tx	344 095 260		
0011 tx	339 150 880		
0012 5x	141 116 020		
0013 tx	316 036 730		
0014 tx	141 152 300		
0015 tx	141 151 120		
0016 tx	341 051 480		
0017 tx	343 377 210		
0018 4x	141 119 860		
0019 tx	341 160 970		
0020 tx	316 036 740		
0021 tx	344 160 830		
0022 tx	341 101 480		
0023 tx	341 031 290		
0024 tx	316 036 290		
0025 2x	339 060 160		
0026 tx	338 044 390		
0027 tx	343 373 650		
0028 tx	343 373 640		
0031 tx	343 362 490		
0032 tx	344 493 950		
0033 3x	141 116 990		
0034 tx	343 379 640		
0035 tx	344 101 360		
0036 tx	344 495 430		
0037 tx	311 010 260		
0038 tx	315 013 080		
0039 tx	338 118 130		
0040 2x	316 036 530		
0041 2x	344 493 960		
0042 tx	344 493 970		
0043 tx	343 406 730		
0046 tx	141 153 920		
0047 tx	316 031 210		
0048 4x	344 096 620		
0049 tx	141 153 340		
0050 tx	343 373 720		
0051 tx	342 001 550		
0052 tx	339 006 520		
0053 tx	341 513 790		
0054 tx	316 036 900		
0055 tx	338 118 170		
0056 tx	344 096 590		



**WARNING:** The assembly shown represents an important part of the Double Insulated System. To avoid the possibility of alteration or damage to the System, service should be performed by your nearest authorized service center.

**AVERTISSEMENT :** L'ensemble illustré représente une partie importante du système à isolation double. Afin d'éviter la possibilité de modification ou de dommage au système, la réparation ne doit être effectuée que par votre centre de réparation centre commercial autorisé.

**ADVERTENCIA:** El conjunto que se ilustra representa una parte importante del Sistema de Aislamiento Doble. Para evitar la posibilidad de alteración o daño del sistema, la reparación debe ser efectuada en su centro de servicio autorizado.